



Rev. Juni 2020, GBR, Stockholm

Bedömningsgrunder/ Checklista

för

flytande undergolv

av träfiber- eller spånskivor

HUVUDREGEL

Undergolvet har för den färdiga beläggningen en avgörande betydelse då ev. brister/felaktigheter kan komma att rapporteras till golvbeläggningens yta. Särskild hänsyn skall tas till att variationer i underlag i vissa fall – t ex skarvar mellan träfiberskivor/spånskivor, limränder etc. – rapporteras till ytan och att material med hög ytglans lättare avslöjar ev. ojämnheter i underlaget. Åtgärder kan då inte utföras utan större och kostnadskrävande ingrepp.

Vid val av skivmaterial skall hänsyn tas till underlag och aktuell belastning – tunga möbler t ex – och skivornas böjstyvhet och hårdhet vara så vald att intrycksmärken undviks.

Det förutsätts att före golvskeivorna läggs in, aktuellt utrymme varit väl uppvärmt (rumstemperatur) och uttorkat, vidare att undergolvskeivorna hanterats och lagrats enligt respektive skivfabrikants anvisningar.

Felaktig lagring eller otillräcklig konditionering kan leda till krympning/svällning eller kupning/skålning i det inlagda skivgolvet, vilket ej kan betraktas som materialfel.

För underlag, betongplatta eller liknade, gäller att föreskriven toleransklass avseende buktighet och lutning enligt aktuell Hus AMA skall vara uppfylld före inläggning av golvskeivorna. Inläggning av golvskeivorna skall ha utförts enligt de anvisningar skivfabrikant angivit i arbetsbeskrivning eller liknande handling.

Innan golvbeläggningen appliceras skall den för skivundergolvet ansvarige entreprenören noggrant ha kontrollerat och åtgärdat ev. brister/felaktigheter i det inlagda skivunderlaget. Vid bedömning skall särskilt beaktas skivunderlagets betydelse för ytbeläggningen.

Buktighet och lutning tillåts i en omfattning som framgår av gällande AMA Hus tabell AMA 43.DC/1. beroende av vilket krav som ställs på den färdiga golvbeläggningen.

UNDERREGLER

FELETS ART		BEDÖMNING - ÅTGÄRD
Fel betr. material	Vinkelfel (diagonalskillnad), krokighet (kantrakhet)	Springor överstigande 1 mm åtgärdas genom ispackling.
	Tjockleksdifferenser	Åtgärdas genom slipning/sickling/spackling
	Delaminering	Felaktig skiva (-or) utbytes
	Buktighet (kupning, skålning)	Enligt huvudregeln
Fel betr. läggning	Fogsprång	Spånskivor: Ojämna fogar slipas Träfiberskivor: Ojämna fogar sicklas/slipas eller utspacklas
	Limsläpp i skarv	Åtgärdas om möjligt i första hand. Vid svårare fall utbyte av hela underlaget alt. läggning av nytt undergolv ovanpå befintligt.
	Springor	Springor överstigande 1 mm åtgärdas genom ispackling.
	Skiktning, spjälkning, kantskador	Smärre felaktigheter limmas resp. spacklas. Vid svårare fel utbyte av felaktig skiva.
	Buktighet (kupning, skålning)	Undersök gällande toleransklass. Åtgärd beroende av utredningens resultat.
	Otillräckligt expansionsutrymme (rörelsefog)	Frånsågning.
	Otillräckligt antal expansionsfogar i golvyta	Träfiberskivor: Uppsågning och ev. iläggning av elastisk fogmassa alt. montering av list sedan ytbeläggning applicerats.
	Knarr	Orsak utreds. Åtgärd beroende av utredningens resultat.
Övrigt	Smärre skador från tillverkning, transport eller annat	Åtgärd genom ispackling
	Fuktskador Sviikt Underlagsfel	Orsak utreds. Åtgärd beroende på utredningens resultat.
	Uppkrupna klammer	Borttas sedan limmet torkat.