



Rev. April 2025, GBR, Stockholm

Bedömningsgrunder för skönhetsfel monterad Plastvägg

(ansvarsfrågan ej bedömd)
Omfattar endast bedömning av sådana skönhetsfel som ej inverkar på väggens funktion i sitt sammanhang.

HUVUDREGEL

Smärre skönhetsfel skall, för att beaktas, vara direkt synliga vid en opartisk bedömning som utförs med den noggrannhet som är normal vid slut- och garantibesiktning av husbyggnadsarbeten.

Besiktning ska i allmänhet ske stående. Skönhetsfel som framträder enbart vid vissa ljus, kan uppmärksammas enbart från vissa delar av rum, ses först efter påpekande eller liknande, betraktas i enlighet med detta ej som felaktigheter.

Särskild hänsyn skall även tas till underlagets avgörande betydelse för ytbeklädnaden, att variationer i underlag i vissa fall rapporteras till ytan och även inverkar på ev. mönsterpassning.

Bedöms ej skönhetsfel som försumbart värderas felet i förhållande till köpeskillingen (dvs vad köparen betalt för beklädnaden), hur länge ytan använts och lokalens övriga standard.

Framkommer därvid att felets värde understiger 30% av köpeskillingen, reduceras köpeskillingen med motsvarande procent. Bedöms felets värde, överstiga 30 % av köpeskillingen bör aktuell väggbeklädnad utbytas.

I de fall fogning med fogvätska/tråd utförts kan exakt glans-/färgöverensstämmelse mellan fog och väggbeklädnad, av tillverkningstekniska skäl, ej alltid erhållas. Smärre avvikelser får därför tolereras.

Mönsterpassning utförs enligt de anvisningar materialfabrikant angett i datablad/arbetsbeskrivning eller liknande handling. Det är inte möjligt att mönsterpassa väggmatta och bård.

I de fall bedömning saknas vid någon underregel nedan ska det bedömas enligt huvudregeln. Efter att eventuell åtgärd är utförd bedöms arbetet enligt huvudregeln.

UNDERREGLER – Smärre fel åtgärdas enligt nedan			
FELETS ART		BEDÖMNING	EVENTUELL LÄMPLIG ÅTGÄRD
Fel beträffande material	Veck		
	Färgskillnader/glansskillnader	Inför bedömning: Se till att samma batch använts för väggmatta respektive bård och att de installerats enligt anvisning. Tänk dock på att bård och väggmatta inte kommer från samma batch, och att viss färg-/nyansskillnad kommer att förekomma mellan dem.	
	Strukturskillnader		
	Mönsterfel/tryckfel		
	Ytfel (främmande massa, fläckar)		
	Ytbehandling saknas		
	Ränder		
	Rapportfel (mönsterförsjutning)		
	Mönsterpass/repitition från produktion	Smärre avvikelser i mönsterrapporter kan av tillverkningstekniska skäl förekomma. Högsta tillåtna avvikelse på mönsterrapport är för väggmattor 1 mm/m.	

Underregler med bedömning beträffande montering, fläckar och övrigt finner du på nästa sida.

UNDERREGLER – Smärre fel åtgärdas enligt nedan			
FELETS ART		BEDÖMNING	EVENTUELL LÄMPLIG ÅTGÄRD
Fel beträffande montering	Ojämnt överlapp vid exempelvis fondvägg eller bård (ex vågighet)		Smärre avvikelser åtgärdas genom renskärning/fogning
	Ojämn svetsning		Åtgärdas om möjligt.
	Fel i mönsterpassning		
	Ojämna fogar		Åtgärdas om möjligt, exempelvis genom rengörning och mjukfogning
	Blåsor	Kan ha många orsaker. Utredds vid behov.	Om möjligt återaktivera limmet. I våtzon 2 kan i vissa fall lämplig åtgärd vara injicering av lim.
	Orent underlag/kontaminering i limmet/främmande material under mattan		
Fläckar	Smärre fläckar från hantering, transport eller annat		Tas bort enligt skötselanvisning.
Övrigt	Färgförändringar eller fläckar/missfärgningar		Mörkergulning åtgärdas ej (egenskap hos produkten). Försvinner normalt efter en tids exponering i dagsljus (svårare fall bedöms dock enligt huvudregeln). UV-ljusskador (beroende på produktens ålder) och mjukgörarvandning åtgärdas ej (egenskaper hos materialet)
	Fuktskador		Orsak utreds. Åtgärd beroende på utredningens resultat
	Repor		Orsak utreds. Åtgärd beroende på utredningens resultat, exempelvis polering, punktlackering, svetsning, fogning.